

SOMMAIRE

<u>INTRODUCTION</u>	P.2/9
<u>1°BILAN DES DIAGNOSTICS</u>	P.2/9
<u>2°BILAN DES INSTRUCTIONS DE PERMIS DE CONSTRUIRE</u>	P.7/9
<u>3°BILAN DES CONTROLES DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX</u>	P8/9
<u>ANNEXE</u>	P.9/9

INTRODUCTION :

Le présent rapport présente le bilan de l'année 2006 des prestations techniques des missions du SPANC de la Communauté de Communes de la région Saint Jeannaise et notamment :

- Le bilan des diagnostics des installations d'assainissement autonome du groupe de communes comprenant Meyssièz, Villeneuve de Marc et Savas-Mépin.
- Le bilan des instructions des permis de construire concernant l'assainissement non collectif.
- Le bilan des contrôles de bonne exécution des travaux de mise en œuvre des installations d'assainissement autonomes.

1° BILAN DES DIAGNOSTICS :

Après l'achèvement des diagnostics sur les trois communes de MEYSSIEZ, VILLENEUVE DE MARC et SAVAS-MEPIN, il est présenté le bilan suivant :

- Classement des installations selon 3 priorités définies à partir de la grille de qualité de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, permettant de répertorier les points noirs (grille de l'agence de l'eau en Annexe).
- Synthèse des diagnostics par commune (nombre de visites effectuées, refus...).

CLASSEMENT DES INSTALLATIONS SELON LA GRILLE DE L'AGENCE DE L'EAU :

Communes	Nombre d'immeubles visités	Nombre d'immeuble classé PRIORITE 1 (note de 6 à 10) Points noirs	Nombre d'immeuble classé PRIORITE 2 (note de 3 à 5)	Nombre d'immeuble classé PRIORITE 3 (note de 0 à 2)	Nombre d'immeubles Conforme à la réglementation
MEYSSIEZ	146	2	116	26	11
VILLENEUVE DE MARC	268	4	247	9	1
SAVAS-MEPIN	204	1	175	24	12

Les noms des propriétaires des immeubles classés en Priorité 1 sont les suivants:

- M.ALAMARCERY Augustin (Meyssièz).
- M.TERRY Augustin (Meyssièz).
- M.DEBEVE Pascal (Villeneuve de Marc).

- M.SEGUIN Jean-Marie (Villeneuve de Marc).
- Mme VILLARD Juliette (Villeneuve de Marc).
- M.SERCLERAT Daniel (Villeneuve de Marc).
- M.PICOT Damien (Savas-Mépin).

N.B : Attention ! le nombre d'immeubles visités n'est pas la somme des immeubles classés en priorité 1, 2 ou 3. Certains ont été contrôlé mais ne peuvent être classés (par exemple lorsque l'immeuble ne possède aucune installation d'assainissement).

Le nombre de points noirs sont très faible. La majorité des installations sont classées en priorité 2. L'installation « type » est : fosse septique (de 1000 ou 1500L) suivie d'un puisard ou d'une tranchée dans le sol. Les eaux ménagères (évier, salle de bain) sont fréquemment raccordées au puisard ou à la tranchée dans le sol sans avoir été prétraitée.

Sur les trois communes, un certain nombre d'immeubles n'ont pas pu être visités, les tableaux ci-dessous et sur les pages suivantes indiquent pour chaque commune les noms des riverains n'ayant pas fait l'objet d'une visite et le motif.

Tableau récapitulatif sur la commune de MEYSSIEZ :

Nom	Lieu dit	Commune	Date du rendez-vous	Observations
RAVET Monique	Chez perier	MEYSSIEZ	19-juin-06	Rendez vous le 19 juin 2006 à 11h30: absente ce jour. Relancé 2 fois par avis de passage, sans nouvelle depuis.
COLL Norbert	Le Furas	MEYSSIEZ	20-juin-06	Rendez vous le 20 juin 2006 à 9h15: absent ce jour. Relancé 2 fois par avis de passage, sans nouvelle depuis.
BROCHUD André	Les Malletières	MEYSSIEZ	05-juil-06	Refuse la visite.
BOTTURI Rémi	Les Franconnes	MEYSSIEZ	05-juil-06	Rendez vous le 5 juillet 2006 à 11h30: absent ce jour. Relancé par avis de passage, sans nouvelle depuis.
BRUEL Raymond	Le Rajat	MEYSSIEZ	07-juil-06	Rendez vous le 7 Juillet 2006 à 12h15: absent ce jour. Relancé par avis de passage, sans nouvelle depuis.
GERBOULET Jean	Les Empereurs	MEYSSIEZ	05-juil-06	Rendez-vous le 5 Juillet 2006 à 9H15. Questionnaire laissé sur la porte sans que M.GERBOULET soit présent. Constat visuel non effectué.
COMTE Nathalie	Le Collombier	MEYSSIEZ	23-juin-06	Ne sait pas où se trouve l'installation, M.PETROQUIN (Le Village à MEYSSIEZ) est le propriétaire de l'immeuble. Il a eu les documents et n'a pas donné suite.

Sur la commune de Meyssièz, nous pouvons donc comptabiliser environ 5% d'immeubles non visités.

Tableau récapitulatif sur la commune de VILLENEUVE DE MARC

Nom	Lieu dit	Commune	Date du rendez-vous	Observations
CAIRE René	Combe Noire	VILLENEUVE DE MARC	18 juillet 2006	Absent au rendez-vous prévu. La voisine a renvoyé le courrier à sa famille, cette personne ne serait plus présente dans ce domicile. Aucun contact de leur part depuis ce jour.
OLLAGNIER Christophe	Buffevent	VILLENEUVE DE MARC	24 juillet 2006	Après son appel téléphonique, nous avons décalé le RDV à une autre date, il était absent et ne nous a jamais rappelé.
VALLAT	Combe Noire	VILLENEUVE DE MARC	26 juillet 2006	Le véritable propriétaire n'était pas sur place, des membres de sa famille étaient là mais ne connaissaient pas l'installation. Depuis ce jour, il ne nous a toujours pas rappelé.
BARDIN Louis	La Combe	VILLENEUVE DE MARC	26 juillet 2006	Absent au rendez-vous prévu. Relancé 2 fois par avis de passage, sans nouvelles depuis.
BESSE Stéphane	Le Pont Rouge	VILLENEUVE DE MARC	10 août 2006	Absent au rendez-vous prévu. Relancé par avis de passage. Sans nouvelle depuis. Habitation qui semble en travaux.
PIOLAT	Talavernay	VILLENEUVE DE MARC	22 août 2006	Pas disponible ce jour-là, rendez-vous reporté mais absent à nouveau. Relancé par avis de passage. Sans nouvelle depuis.
PONTE Edouard	Le Mollard	VILLENEUVE DE MARC	29 Septembre 2006	Absent ce jour. A priori, selon les voisins, M.PONTE est hospitalisé.

Sur la commune de Villeneuve de Marc, nous pouvons donc comptabiliser environ 3% d'immeubles non visités.

Tableau récapitulatif sur la commune de SAVAS-MEPIN :


Nom	Lieu dit	Commune	Date du rendez-vous	Observations
BORDE Alain	Chichateney	SAVAS MEPIN	25 Août 2006	Absent au rendez-vous prévu. Refuse la visite.
MANDRAN Maurice	Boessy	SAVAS MEPIN	29 Août 2006	Refuse la visite.
GENIN Daniel	La Guillotière	SAVAS MEPIN	30 Août 2006	Refuse la visite.
COTTIN Fernande	Les Grandes Terres	SAVAS MEPIN	22 Septembre 2006	Refuse la visite.
JANICHON René	Les Bouchardes	SAVAS MEPIN	22 Septembre 2006	Absent le jour du RDV. Relancé par avis de passage. Sans nouvelle depuis.
FERRAND René	Les Grandes Terres	SAVAS MEPIN	25 Septembre 2006	Refuse la visite.
LARDIERE Paul	Les Moilles	SAVAS MEPIN	27 Septembre 2006	Refuse la visite.
SCHMITT Jean Claude	Les Moilles	SAVAS MEPIN	27 Septembre 2006	Refuse la visite.
ORTEGA Raphaël	Les Moilles	SAVAS MEPIN	27 Septembre 2006	Refuse la visite.
DURON Claude	Les Moilles	SAVAS MEPIN	27 Septembre 2006	Refuse la visite.
ESAGONCALVES Arnaldo	Les Grandes Vignes	SAVAS MEPIN	26 Septembre 2006	Absent lors du rendez-vous. Relancé deux fois par avis de passage, sans nouvelle depuis.
CHASSIGNEUX Alain	Les Moilles	SAVAS MEPIN	27 Septembre 2006	Absent lors du rendez-vous. Relancé par avis de passage. Sans nouvelle depuis.
GANNIER Freddy	Les Moilles	SAVAS MEPIN	27 Septembre 2006	Impossible de fixer un RDV avec cette personne.
ARPACI Musa	Les Artaux	SAVAS MEPIN	29 Septembre 2006	Impossibilité de rentrer en contact avec eux.
DOMENES Jean Phillippe	Lotissement La Plaine	SAVAS MEPIN	28 Septembre 2006	Absent au rendez-vous. Relancé par avis de passage. Refuse la visite.
MARTINEZ/COLLICELLI	Moudronnière	SAVAS MEPIN	29 Septembre 2006	Absent au rendez-vous. Relancé par avis de passage, sans nouvelle depuis.
BORDE Jacques	Chichateney	SAVAS MEPIN	04 Octobre 2006	Absent au rendez-vous. Relancé par avis de passage. Sans nouvelle depuis.
ARMANET Alain	La Plaine	SAVAS MEPIN	05 Octobre 2006	Absent au rendez-vous. Relancé par avis de passage. Sans nouvelle depuis.

Sur la commune de Savas-Mépin, nous pouvons donc comptabiliser environ 8% d'immeubles non visités.

Il est à préciser que de nombreux diagnostics ont été difficiles à effectuer sur cette commune, compte-tenu du manque de volonté de coopérer de certains riverains. Malgré cela, la majorité des diagnostics ont pu être réalisés correctement, après un important travail de communication de notre part.

De plus, sur cette commune nous pouvons signaler le cas particulier d'un riverain M.CARCEL, qui a engagé une procédure de contentieux vis-à-vis de son voisin qui crée des nuisances sur sa propriété (déversement d'eaux usées visibles).

Carte représentant le pourcentage de refus par commune :



29 BILAN DES INSTRUCTIONS DE PERMIS DE CONSTRUIRE :

Nom	Commune	Validé	Type de filière proposé
BARALE	ARTAS	au 1er examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
CHATAIN	ARTAS	au 3ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
SIMONDANT	ARTAS	au 1er examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
BONNE	BEAUVOIR DE MARC	au 2ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
MATHIAS-REQUENA	BEAUVOIR DE MARC	au 3ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
SERENO	BEAUVOIR DE MARC	au 2ème examen	Filtre à sable vertical non drainé
VERLE	BEAUVOIR DE MARC	au 2ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
BRANCO DE AMORIN	CHATONNAY	non validé au 1er examen: attente de nouveaux éléments	Précisions sur le dimensionnement et exutoire à apporter
BRETIN	CHATONNAY	au 1er examen	Terre d'infiltration non drainé
PAVEGLIO	CHATONNAY	au 1er examen	Terre d'infiltration non drainé
CHABANNE-BALLAZ	CULIN	au 1er examen	Filtre à sable vertical non drainé
CHINES	CULIN	au 2ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
GINHOX-REYPIN	CULIN	non validé au 1er examen: attente de nouveaux éléments	aucune filière proposée: la parcelle est définie en assainissement collectif
MACHISIO	CULIN	au 3ème examen	Filtre à sable vertical non drainé
CARRIERO	MEYRIEU-LES-ETANGS	au 2ème examen	Filtre à sable vertical drainé
EHRLER	MEYRIEU-LES-ETANGS	au 1er examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
JOCTEUR	MEYRIEU-LES-ETANGS	non validé au 1er examen: attente de nouveaux éléments	aucune filière proposée: aucune étude de sol n'a été proposée et la parcelle semble être à proximité d'un réseau collectif
MANEM	MEYRIEU-LES-ETANGS	au 1er examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
MATHIEU	MEYRIEU-LES-ETANGS	au 2ème examen	Filtre à sable vertical drainé
MOTTIN	MEYRIEU-LES-ETANGS	au 2ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
PORTIER	MEYRIEU-LES-ETANGS	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé
ARQUILLERE-PERON	MEYSSIEZ	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé
CHAPOT	MEYSSIEZ	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé
NINKU	MEYSSIEZ	au 2ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
GARNIER DE LABAREYRE	SAVAS-MEPIN	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé (7 lots au total)
DRONNET	SAVAS-MEPIN	au 2ème examen	Filtre à sable vertical drainé
PRUDHEN	SAVAS-MEPIN	au 1er examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
SEIGLE	SAVAS-MEPIN	au 2ème examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
LASSALLE	St JEAN DE BOURNAY	non validé au 1er examen: attente de nouveaux éléments	Dimensionnement incorrect
ROUX-MARCHAND	St JEAN DE BOURNAY	au 1er examen	Terre d'infiltration non drainé
VIAL	St JEAN DE BOURNAY	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé
DOS SANTOS	St AGNIN SUR BION	non validé au 1er examen: attente de nouveaux éléments	une étude choix de filière doit être réalisée
FERNANDEZ	St AGNIN SUR BION	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé
JARS	St AGNIN SUR BION	au 1er examen	Epandage souterrain gravitaire par tranchée d'infiltration
L'ALLINEC	St AGNIN SUR BION	au 1er examen	Filtre à sable vertical non drainé
THEBAUD	Ste ANNE SUR GERVONDE	non validé au 1er examen: attente de nouveaux éléments	
BELLAVIGNA	TRAMOLE	au 2ème examen	Filtre à sable vertical drainé
MORRETTON	TRAMOLE	au 1er examen	Filtre à sable vertical drainé

Synthèse des instructions de PC :

	Nombre	Pourcentage
Validation au 1er examen	20	47%
Validation au 2ème examen	12	28%
Validation au 3ème examen	4	9%
PC en attente de validation pour un 2ème examen	7	16%
TOTAL	43	100%

Un projet sur deux de mise en place d'une installation d'assainissement autonome n'est pas validé au 1^{er} examen. A la mise en place de la procédure de contrôle, le taux de refus était proche de 100%.

Or, depuis que les Mairies ont à disposition des formulaires de demande d'installation et que la communication nécessaire a été effectuée par les services de la DDE de St Jean de Bournay, les pétitionnaires préparent mieux leur projet d'assainissement autonome.

Le taux de validation des projets d'assainissement au 1^{er} examen en 2007 devrait être supérieur.

3°BILAN DES CONTROLES DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX

Nom	Commune	Date du contrôle	Validée
VIAL	<i>St JEAN DE BOURNAY</i>	06/11/2006	Conforme au PC
L'ALLINEC	<i>St AGNIN SUR BION</i>	23/11/2006	Conforme au PC
JARS	<i>St AGNIN SUR BION</i>	07/11/2006	Conforme au PC
CHATAIN	<i>ARTAS</i>	18/11/2006	Non Conforme au PC: dispositif de traitement entièrement recouvert et légèrement sous-dimensionné, constat visuel impossible.

M.CHATAIN n'a pas tenu compte des réserves mentionnées sur le formulaire d'instruction de son PC (qui a été validé au 3^{ème} examen) et a effectué le recouvrement du dispositif de traitement avant le contrôle de bonne exécution.

ANNEXE